

株式会社あいづダストセンター 柳津事業所
空間線量率測定結果(モニタリングポスト)

2023年8月

単位: μ Sv/h

測定日		① バックグラウンド		② 西側敷地境界		③ 南側敷地境界		④ 東側敷地境界		⑤ 北側敷地境界	
		測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率	測定時間	線量率
02	水	13:15	0.07	13:20	0.05	13:23	0.07	13:11	0.06	13:07	0.06
09	水	15:40	0.07	15:45	0.05	15:48	0.07	15:33	0.06	15:30	0.06
18	金	09:55	0.07	09:45	0.06	09:47	0.08	09:50	0.06	09:52	0.06
23	水	09:54	0.07	10:00	0.06	10:05	0.07	09:56	0.06	09:52	0.06
31	木	13:10	0.07	13:15	0.06	13:18	0.07	13:05	0.06	13:03	0.06

【特記事項】

1. 地表より1mの高さに設置したシンチレーション式放射線モニタリングポストの測定結果です。
2. 平成28年6月より「放射能濃度等測定方法ガイドラインー環境省」に準拠した測定方法を採用し、
測定場所の変更及び測定頻度を原則毎週水曜日(祝日については翌営業日)に実施することとしました。